

金管楽器リペア価格目安表 (税込)

	トランペット	ホルン	トロンボーン	ユーフォニアム	テューバ
ピストン調整 (1カ所)	5,500～	-	-	5,500～	6,600～
ケーシング 歪み修正 (1カ所)	3,300～	-	-	3,300～	3,300～
ロータリー調整 (分解組立含む) (1カ所)	4,950～	4,950～	4,950～	-	6,050～
抜差し管調整 (1カ所)	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～
抜差し管固着 (調整含む) (1カ所)	2,200～	2,200～	3,300～	3,300～	4,400～
スライド調整	-	-	8,800～	-	-
ハンダ付け (1カ所)	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～
ロウ付け (1カ所)	4,400～	4,400～	4,400～	4,400～	4,400～
ベルスクリュー 調整	-	5,500～	-	-	-
笠・底ネジ 固着 (1カ所)	1,100～	1,100～	1,100～	1,100～	1,100～
笠・底ネジ 合わせ (1カ所)	3,300～	3,300～	3,300～	3,300～	3,300～
凹直し (1カ所)	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～	2,200～
当て金	5,500～	5,500～	5,500～	5,500～	5,500～
消耗部品交換 (コルク・ゴム) (フェルト・パネ)	550～	550～	550～	550～	550～
管内洗浄 クリーニング	11,000～	11,000～	11,000～	16,500～	22,000～
全体磨き (ノーラッカー)	24,200～	40,700～	30,800～	-	-
全体磨き (SP)	16,500～	23,100～	23,100～	28,600～	-
マウスピース シャンク凹直し	無料	無料	無料	無料	無料

※上記の価格はあくまで目安です。メーカー・機種・楽器の状態等によって価格が異なります。
 ※凹直し等で分解組立が必要な場合は別途お見積りいたします。